

ПЕРЕСМОТРЕН
д 2013 пр № 01 от 15.01.14
сп, по ф Т СКОРОХОДОВАНИ



Согласовано
Председатель профкома ФПЭТ
Н.А. Невзоров
2008г.

ПЕРЕСМОТРЕН
приказ № 44 от 02.02.09г.
инженер по охране труда
Скороходова Н.И. *Скорох*
до 2014 года.



Утверждаю
Директор ФПЭТ
А.Ф.Игумнов
2008г.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

1. Каждый практиканант должен знать правила внутреннего распорядка предприятия, строго соблюдать дисциплину.
2. Остерегайтесь движущегося транспорта, проходите только по тротуарам, а при отсутствии их, держитесь левой стороны дороги.
3. Переходите дорогу только в указанных местах, убедившись в отсутствии транспорта.
4. Запрещается хождение по железнодорожным путям. Переходить железнодорожные пути разрешается только на переходах.
5. Каждый практиканант должен выполнять только ту работу, которая поручена руководителем.
6. При поступлении на работу или переводе на другую работу, хотя бы временно, обязательно требуйте от руководителя инструктажа по безопасным приемам труда.
7. Не разрешается без надобности ходить по своему или другому цехам, подходить к машинам, станкам, агрегатам.
8. Во время работы не допускайте к своему рабочему месту посторонних лиц, сами не отвлекайте товарищей посторонними разговорами.
9. Помните, электрический ток опасен для жизни. Не трогайте электропроводку, кабель, моторы и другое электрооборудование руками,
10. Работайте только на исправном оборудовании, исправным приспособлением и инструментом.
11. Следите за правильной укладкой деталей и чистотой рабочего места.
12. Следите за наличием ограждения ременных и зубчатых передач, вращающихся валов, соединительных муфт и других движущихся частей станка или агрегата.
13. Постоянно пользуйтесь защитными средствами, щитками, защитными очками, спецодеждой и др.
14. При работе станка не производите его чистку, не снимайте ограждения, не производите замеры обрабатываемой детали, не производите смену инструмента, не трогайте руками движущиеся части механизмов.
15. Во время работы выполняйте следующие правила безопасности:
 - а) не стойте под грузом во время его перемещения;

- б) не загромождайте рабочие места и проезды. Укладывайте детали и заготовки только в отведенных местах;
- в) не укладывайте тяжести на неровную поверхность и на неустойчивые предметы;
- г) не работайте на металлорежущих станках в рукавицах;
- д) при работе на заточных станках пользуйтесь защитными очками;
- е) не работайте на оборудовании, где сняты ограждения;
- ж) не оставляйте на работающем оборудовании инструмент, обтирочный материал и др.
- з) удаляйте стружку специальным крючком;
- и) не сидите и не опирайтесь на оборудование;
- к) не курите вблизи ацетиленовых аппаратов, кислородных баллонов, легковоспламеняющихся жидкостей;
- л) не приступайте к ремонту оборудования, не обесточив его.

16. О произошедшем несчастном случае сообщите немедленно руководителю и обратитесь в медпункт.

17. Пользуйтесь для предотвращения гнойничковых заболеваний кожи кистей рук защитно-обмывочной пастой.

18. Соблюдайте правила личной гигиены и санитарии.

19. Остерегайтесь открытых ям и траншей на предприятии. Требуйте ограждения этих мест.

20. Во время работы застегните одежду на все пуговицы, приведите в порядок рукава.

21. Волосы закрывайте головным убором, если это косынка – уберите её концы.

22. Работайте только исправным инструментом. Молотки должны быть прочно насажены на рукоятки из твердой породы дерева и расклиниены. Гаечные ключи подбирайте только по размерам болтов и гаек.

23. Работая на высоте, пользуйтесь предохранительным поясом, лесами и подмостками должны быть прочными. Не оставляйте на мостах инструмент и другие предметы.

24. Пользуйтесь прочной и безопасной переносной лестницей (стремянкой).

25. Работая во влажных помещениях или сосудах (цистернах, котлах, резервуарах и т.д.) пользуйтесь переносной лампой, напряжением 12В и диэлектрическими средствами (резиновые перчатки, и др.).

26. Содержите рабочее место в чистоте и порядке.

27. Пролитое масло и эмульсию немедленно убирайте.

28. Берегите вентиляционные установки, следите чтобы они были в исправном состоянии.

29. Сдавайте товарищу смену в таком виде, в каком вы сами хотели бы её принять.

30. При попадании в глаза инородного тела немедленно обратитесь в медпункт и сообщите своему руководителю.

31. При необходимости временной отлучки от станка или механизма, последние должны быть остановлены, а моторы выключены.
32. Курите только в отведенных для этой цели местах.
33. Не зажигайте спичек и не держите открытого огня в огнеопасных местах.
34. Промасленные концы складывайте в специальные ящики.
35. Не загромождайте проходы к противопожарному инвентарю.
36. При сгорании предохранителей на пусковых и распределительных электрощитах, вызывайте электромонтера.
37. Не допускайте перегорания электродвигателей.
38. При вспышке паров легко воспламеняющихся веществ не тушите водой, а пользуйтесь огнетушителем и песком.
39. К работе на станках, подъемно-транспортных и других механизмов допускаются лица, прошедшие инструктаж, хорошо освоившие правила техники безопасности и получившие навыки безопасного труда.
40. Приступить к работе до получения инструктажа на рабочем месте категорически запрещается.
41. Будьте активным помощником в области создания нормальных условий труда, боритесь за культуру производства, снижение заболеваемости и ликвидацию производственного травматизма.
42. Помните, что нарушение техники безопасности опасно для вашей жизни.
43. Нарушение правил техники безопасности влечет за собой ответственность в дисциплинарном, административном и уголовном порядке.
44. Будьте дисциплинированы и требовательны к себе и другим в деле создания безопасных условий труда.
45. О нарушениях правил техники безопасности немедленно сообщите своему руководителю, начальнику цеха, в отдел по технике безопасности.

Зам. директора по ПО и ФК

Н.В.Бессонова